

BAKTERIOLOGISK KONTROL



Awel ApS
Ellevevej 7
3670 Veksø

Analyserapport 171013-1
13. oktober 2017
Blad 1 af 1

Att: Jesper



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)
Prøvested: Stenlien Vandværk

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

Prøvelokation:	Dato	Kl.	Coliforme pr. 100 ml	<i>E. coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Bo. 5	09-10-17	08:25	< 1	< 1	< 1	4
Bo. 5	10-10-17	09:50	< 1	< 1	1	< 1

Metode: Colilert Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.