

**Stenlien Vandværk A.M.B.A.**  
Frederikssundsvej 137  
3660 Stenløse  
Att.: Palle Schledermann

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00845024-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00845024  
**Kundenr.:** CA0007129  
**Modt. dato:** 05.07.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Stenlien Vandværk - B3 DGU 200.3388 - V02002300 / 4235002302  
**DGU-nr:** 200.3388  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 05.07.2019 kl. 11:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S OD7  
**Analyseperiode:** 05.07.2019 - 11.07.2019

**Prøvemærke:** DGU 200.3388

Lab prøvenr:	80671557	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke  
Stenlien Vandværk A.M.B.A., Henrik Rasmussen (Stenlien), Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse  
Stenlien Vandværk A.M.B.A., Peter Grib, Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse  
Stenlien Vandværk A.M.B.A., Tina Chawes, Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse

11.07.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse