

Stenlien Vandværk A.M.B.A.
Frederikssundsvej 137
3660 Stenløse
Att.: Palle Schledermann

Rapportnr.: AR-19-CA-00856899-01
Batchnr.: EUDKVE-00856899
Kundenr.: CA0007129
Modt. dato: 08.08.2019

Analyserapport

Prøvested: Smedebakken Vandværk - B2 DGU 200.3264 - 83784 - V02002400 / 4235002402
DGU-nr: 200.3264
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 08.08.2019 kl. 15:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S OD7
Analyseperiode: 08.08.2019 - 14.08.2019

Prøvemærke: DGU 200.3264

Lab prøvenr:	80671823	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid	0.064	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Egedal Kommune, kopimodtager drikkevand, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke
 Stenlien Vandværk A.M.B.A., Henrik Rasmussen (Stenlien), Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse
 Stenlien Vandværk A.M.B.A., Peter Egemose Grib, Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse
 Stenlien Vandværk A.M.B.A., Tina Vad Chawes, Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse

14.08.2019

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Ulla Bøgedal
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.