

Stenlien Vandværk A.M.B.A.
Frederikssundsvej 137
3660 Stenløse
Att.: Palle Schledermann

Rapportnr.: AR-20-CA-00928681-01
Batchnr.: EUDKVE-00928681
Kundenr.: CA0007129
Modt. dato: 25.02.2020

Analyserapport

Prøvested: Stenlien Vandværk - B3 DGU 200.3388 - V02002300 / 4235002302
DGU-nr: 200.3388
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 25.02.2020 kl. 08:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BRY7
Analyseperiode: 25.02.2020 - 04.03.2020

Prøvemærke: b3 dgu200.3388

Lab prøvenr:	80715984	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80716989				*		
Pesticider							
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)	< 0.02	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS	30
Glyphosat	< 0.02	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458, M A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for et eller flere pesticider/pesticidrester er hævet pga interferens.

Kopi til:

Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke
 Stenlien Vandværk A.M.B.A., Henrik Rasmussen (Stenlien), Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse
 Stenlien Vandværk A.M.B.A., Peter Grib, Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse
 Stenlien Vandværk A.M.B.A., Tina Chawes, Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse

04.03.2020

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse