(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Stenløse Vandværk
Frederikssundsvej 137
3660 Stenløse

Analyserapport nr. 20240523/024
27. maj 2024
Blad 1 af 1

Kopi til:

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	10,5	°C

Prøvested:	DGU 200.3264 Bo. 2	
Prøvedato:	2024-05-02 Kl. 09:56	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-11:2009

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Påvist			
BAM	µg/l	0,092		LC/MS/MS	30%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,080		LC/MS/MS	30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

BAM og DMS er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 104330/24, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*